

FOTOS DANOS EN STA CATALINA IGLESIA Y CONVENTO 18/5/26



FRENTE IGLESIA LADO DERECHO - MULTIPLES
GRIETAS VERTICALES Y RAJADURAS HORIZONTALES





PAREDES INTERIOR LATERAL DERECHO



DESPRENDIMIENTO MAMPOSTRIA TECHOS LATERAL DERECHO



RAJADURAS SOBRE LOS DINTELES PERPENDICULARES A PAREDES LADO DERECHO INTERIOR IGLESIA



RAJADURAS VERTICALES EN COLUMNA DEL ALTAR MAYOR
EL PERITO DEL GOBIERNO DARIO GROSSI CONSTATA





IGLESIA PARED LATERAL DERCHA INTERIOR
DESDE PISO A TECHO



CORO ALTO IGLESIA – RAJADURA EN UMBRAL





CONVENTO 1ER PISO - RAJADURAS Y DESPRENDIMIENTOS
A TODO LO LARGO DEL TECHO Y EN LOS ARCOS

